

H037**KARTA TECHNICZNA**

5.2013

PŁACHTA DO UKŁADANIA NARZĘDZI I SPRZĘTU**PRODUCENT: „HUBIX”****OPIS WYKONANIA**

Płachta wykonana z impregnowanej tkaniny poliestrowej, odpornej na wilgoć.
Wymiary: 1500x2700mm
Masa: 1600g

ZASTOSOWANIE

Płachta przeznaczona jest do układania narzędzi i sprzętu przy pracach na liniach napowietrznych i urządzeniach rozdzielczych. Rozłożona w miejscu pracy chroni ułożone na niej narzędzia i sprzęt przed zabrudzeniem.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Płachtę należy przechowywać w sposób chroniący ją przed mechanicznymi uszkodzeniami. Przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.
Płachta powinna być oczyszczona po każdorazowym użyciu. Do czyszczenia stosować ciepłą wodę (do 40⁰C) z dodatkiem delikatnego detergentu. Po oczyszczeniu, płachtę dokładnie osuszyć, w temperaturze nie przekraczającej 50⁰C.

SPRAWDZENIE I KONTROLA OKRESOWA

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać raz na rok. Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych uszkodzeń powierzchni płachty

Płachta uszkodzona, silnie zużyta (mechaniczne uszkodzenia powierzchni, rozdarcia, przetarcia) lub zabrudzony nie może być użyty do układania narzędzi. W przypadku zawilgocenia płachtę należy dokładnie osuszyć.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą

	SPRAWDZANIE	KONTROLA OKRESOWA
Przez kogo	kierujący zespołem	dozór
Kiedy	przed każdorazowym użyciem	raz na rok*
W jaki sposób	wzrokowo (<i>ogłędziny</i>)	wzrokowo (<i>ogłędziny</i>)

**jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej*

KARTA PRZEGLĄDÓW NARZĘDZI

KONTROLA OKRESOWA

data	kontrolujący	wynik kontroli	podpis

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

